AutoDirect ML

2316 Chemin de Chambly
Longueuil
J4J 3Z6

1 581 705-6968

Marque / Modèle	
Scion iQ 3dr HB	
Année	**Odomètre indiqué / réel***
2012	**114 000 km**
Transmission	**Traction**
automatique	traction avant
Moteur	**Carburant**
4 cyl. / 1,3 litres	
Numéro de série	**Numéro d'inventaire**
	283YTRE66

ÉQUIPEMENTS

Air climatisé, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Dégivreur arrière, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, AM/FM stéréo, Lecteur DC, Lecteur MP3, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) : 4.7, Consommation ville (L/100 KM) : 5.5, Couple (torque) : 89 @ 4400, Chevaux-vapeur : 94 @ 6000, Déplacement L/CI : 1.3 / liters, Réservoir d'essence (Litres) : 32, Miroirs signal de courbe intégré, Miroir vanité conducteur, Miroir vanité passager, Sièges tissu, Sytème surveillance pression des pneus, Tapis de sol avant, Système antivol, Enjoliveurs de roues, Freins assistés, Entrée audio auxiliaire, Ordinateur de bord, Volant gainé en cuir, Entrée sans clé, Prise de courant auxiliaire, Raccordement sans fil téléphone cellulaire

PRIX DE VENTE

9 995 $

Taxes en sus.

Propriétaire et utilisation antérieurs

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile	Cette automobile a été utilisée auparavant comme :

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

Catégorie

Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées au contrat de garantie, cette automobile comporte une :

Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait partie de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou le kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint

- A ☐ **6 mois ou 10 000 km**
- B ☐ **3 mois ou 5 000 km**
- C ☐ **1 mois ou 1 700 km**
- D ☐ **Bon fonctionnement (sujet à 37, 38 L.P.C.)**
- E ☐ **Aucune garantie**

Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique

Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.

S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.

Commentaires

Réparations facultatives

Les défectuosités suivantes ont été notées sur cette automobile et pourront être effectuées au coût indiqué ci-après :

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette.

Date : _____ **Signature :** _____

autoExpert.ca

No. étiquette : 8061683